



CAMPAGNA DI RICHIAMO OBBLIGATORIA

Ispezione e manutenzione gratuite per i seguenti modelli:

- d-Copia 16
- d-Copia 1600
- d-Copia 16MF
- d-Copia 200
- d-Copia 2000
- d-Copia 200MF
- d-Copia 250MF
- Alimentatore carta opzionale (PF-410)

In casi estremamente rari, è stata rilevata una possibilità di surriscaldamento nella sezione del fusore delle macchine sopra elencate e all'interno dell'alimentatore carta opzionale da 250 fogli **PF-410** che potrebbe manifestarsi con la presenza di fumo ed essere causa di un principio di incendio.

Per poter utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, è richiesta **obbligatoriamente una procedura di ispezione e manutenzione** straordinaria gratuita sui modelli sopra elencati e, ove presente, sull'alimentatore carta **PF-410**.

Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi preoccupazione o inconveniente causato.

Chiediamo gentilmente a tutti i clienti in possesso di una macchina, tra quelle elencate, e dell'alimentatore carta PF-410 di prendere contatto con il concessionario dove è stato acquistato il prodotto oppure comunicarlo al più presto compilando il modulo disponibile sul sito.

Potenziali guasti e soluzioni

Fenomeno:

COPIATRICE MONOCROMATICA A3 (UNITÀ PRINCIPALE)


In casi estremamente rari è stato riscontrato che una criticità sul fusore potrebbe generare surriscaldamento

ALIMENTATORE CARTA OPZIONALE (PF-410)

A causa di un guasto del contatto dovuto a rotture o deformazioni del connettore che collega l'alimentatore di carta all'unità principale, probabilmente causato dallo spostamento della copiatrice, in casi estremamente rari, un calore anomalo potrebbe essere generato su una parte della scheda di controllo e questo potrebbe dare origine a fumo o ad un principio di incendio

Il danneggiamento e la deformazione del connettore non si verificano durante il normale utilizzo ma possono insorgere solo quando il PF-410 viene ricollegato all'unità principale dopo uno spostamento.

L'intervento tecnico necessario per mettere in sicurezza le macchine richiede un tempo stimato di circa 5/10 min./ unità.



Prodotti interessati dalle modifiche

COPIATRICI MONOCROMATICHE A3

Modelli: d-Copia 16 / d-Copia 1600 / d-Copia 16MF / d-Copia 200 / d-Copia 2000 / d-Copia 250MF

Numeri di serie: tutti

Modello: d-Copia 200MF

Numeri di serie: da AGJ0 000000 a AGJ3 161188



ALIMENTATORE CARTA OPZIONALE

Nome prodotto: PF-410

Numeri di serie: da AHZ3 000001 a AHZ3 322326

Ubicazione della matricola

